

別表1

【排出場所及び排出予定廃棄物】

番号	使用（保管）場所	住所	電話番号	廃棄物の種類	量		性状	荷姿	取扱注意事項	備考
					単位	数量				
1	京都府総合教育センター	〒612-0064 京都市伏見区桃山毛利長門西町	075-612-3266	低濃度PCB含有汚染物	台	1	遮断機	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
2	京都府立山城郷土資料館	〒619-0204 京都府木津川市山城町上泊千両岩	0774-86-5199	低濃度PCB含有汚染物	kg	445	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
3	京都府立山城高等学校	〒603-8335 京都市北区大将軍坂田町29	075-463-8261	低濃度PCB含有汚染物	kg	315	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
4	京都府立島羽高等学校	〒601-8449 京都市南区西九条大園町1	075-672-6788	低濃度PCB含有汚染物	kg	180	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
5	京都府立北桑田高等学校	〒601-0534 京都市右京区京北下弓町沢の奥15	075-854-0022	低濃度PCB含有汚染物	kg	180	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
6				低濃度PCB含有汚染物	台	1	コンデンサ（3kg以上）	在姿（15kg）	漏洩防止処置を施すこと	
7	京都府立桂高等学校	〒615-8102 京都市西京区川島松ノ木本町27	075-391-2151	低濃度PCB含有汚染物	台	1	コンデンサ（3kg以上）	在姿（14kg）	漏洩防止処置を施すこと	
8				低濃度PCB含有汚染物	kg	200	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
9	京都府立京都すばる高等学校	〒612-8156 京都市伏見区向島西定蹟120	075-621-4788	低濃度PCB含有汚染物	kg	1,465	トランス	在姿（3台）	漏洩防止処置を施すこと	570kg+395kg+500kg
10	京都府立西乙訓高等学校	〒617-0845 京都府長岡京市下海印寺西明寺41	075-955-2210	低濃度PCB含有汚染物	kg	250	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
11	京都府立菟道高等学校	〒611-0011 京都市宇治市五ヶ庄五雲峰4-1	0774-33-1691	低濃度PCB含有汚染物	kg	300	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
12	京都府立田辺高等学校	〒610-0361 京都府京田辺市河原神谷24	0774-62-0572	低濃度PCB含有汚染物	台	128	コンデンサ（3kg未満）	在姿（40kg）	漏洩防止処置を施すこと	
13				低濃度PCB含有汚染物	台	3	コンデンサ（3kg以上）	在姿（29kg）	漏洩防止処置を施すこと	
14				低濃度PCB含有汚染物	kg	2,721	トランス	在姿（19台）	漏洩防止処置を施すこと	350kg+650kg+508kg × 2台+47kg× 15台
15				低濃度PCB含有廃油	缶	1	その他PCBを含む油	ドラム缶（148L）	容器破損に注意すること	
16	京都府立南陽高等学校	〒619-0224 京都市木津川市兜台6丁目2	0774-72-8730	低濃度PCB含有汚染物	台	4	コンデンサ（3kg未満）	在姿（1kg）	漏洩防止処置を施すこと	
17	京都府立農芸高等学校	〒622-0059 京都府南丹市園部町南大谷	0771-65-0013	低濃度PCB含有汚染物	台	1	コンデンサ（3kg以上）	在姿（15kg）	漏洩防止処置を施すこと	
18	京都府立工業高等学校	〒620-0804 京都府福知山市宇石原小字上野45	0773-27-5161	低濃度PCB含有汚染物	kg	904	トランス	在姿（18台）	漏洩防止処置を施すこと	85kg× 1台+57kg× 2 台+47kg× 15台
19				低濃度PCB含有廃油	式	1	その他PCBを含む油	箱詰め（小瓶18本）	容器破損に注意すること	
20	京都府立海洋高等学校	〒626-0074 京都府宮津市上司1567-1	0772-25-0331	低濃度PCB含有汚染物	kg	225	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
21	京都府立宮津天橋高等学校 宮津学舎	〒626-0034 京都府宮津市宇滝馬23	0772-22-2116	低濃度PCB含有汚染物	kg	305	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
22				低濃度PCB含有廃油	式	1	その他PCBを含む油	小瓶（1本）	容器破損に注意すること	
23	京都府立峰山高等学校	〒627-8688 京都府京丹後市峰山町古観1185	0772-62-1012	低濃度PCB含有汚染物	kg	416	トランス	在姿（2台）	漏洩防止処置を施すこと	181kg+235kg
24	京都府立豊学校	〒616-8092 京都市右京区御室大内4	075-461-8121	低濃度PCB含有汚染物	kg	330	トランス	在姿（1台）	漏洩防止処置を施すこと	
25	京都府立城陽支援学校	〒610-0113 京都府城陽市中戸原1-4	0774-53-7100	低濃度PCB含有汚染物	kg	415	トランス	在姿（2台）	漏洩防止処置を施すこと	190kg+225kg
26				低濃度PCB含有汚染物	台	1	コンデンサ（3kg以上）	在姿（13kg）	漏洩防止処置を施すこと	

全18施設

（発生工程）

いずれも、物品の老朽化に伴う検査により低濃度PCB含有が発覚したもの

（避けるべき処理、注意点等）

- ・他の廃棄物との混合禁止
- ・粉じん爆発の可能性
- ・容器腐食性の可能性
- ・廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性
- ・環境中に放出された後の支障発生の可能性（消毒用塩素等との反応により他の物質を生成し、水道取水障害に至る可能性等）等